

## ПРАЙС-ЛИСТ по ремонту грузовой техники

<https://REMONТ-TRUCK.RU>

по группе ЗИЛ.МАЗ.КАМАЗ. (коэффициент 1,2 на автомобили импортного производства)

коэффициент 1,5 на спецтехнику и автобусы

коэффициент 1,5 для полноприводного автотранспорта

Норма час н/ч=708руб.Без учета НДС.

**Телефон: +7 915 332-97-90**

г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 45А

Пн-Пт с 8:30 до 17:30

Сб с 10:00 до 18:00

	Наименование работ	Цена
	<b>ДВИГАТЕЛЬ. СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ</b>	
	РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ	
	Двигатель 6-ти и 8-ми цилиндровый: демонтаж	6 422 ₺
	Двигатель 6-ти и 8-ми цилиндровый: монтаж	11 378 ₺
	Двигатель 4-х цилиндровый: демонтаж	4 510 ₺
	Двигатель 4-х цилиндровый: монтаж	7 980 ₺
	Двигатель: комплектовка	2 882 ₺
	Коллектор выпускной: снять, замена прокладки, поставить	2 670 ₺
	Компрессор: ремонт 1 цилиндровый	2 457 ₺
	Компрессор: ремонт 2 цилиндровый	3 165 ₺
	Компрессор: снять, установить Зил 130	1 891 ₺
	Компрессор: снять, установить Зил (МТЗ)	2 599 ₺
	Компрессор: снять, установить КАМАЗ	3 307 ₺
	Компрессор: снять, установить МАЗ	2 953 ₺
	Крышка клапанная: снять, заменить прокладку, поставить	404 ₺
	Протяжка ГБЦ (КАМАЗ) 1 шт	284 ₺
	Бачек ГУР; с/у	581 ₺
	Натяжной ролик компрессора : замена	1 112 ₺
	Подушка передней опоры двигателя: замена	1 112 ₺
	Подушка боковой опоры двигателя: замена	1 820 ₺
	Подушка средней опоры КПП: замена	1 232 ₺
	Подушка задней опоры двигателя: замена или с/у	1 820 ₺
	Подушка передней опоры двигателя: замена 2 шт(МАЗ,КАМАЗ)	4 440 ₺
	Притирка клапанов ГБЦ; (за клапан)	652 ₺
	Замена клапана ГБЦ без притирки; (за клапан)	588 ₺
	Ремень генератора: замена	475 ₺
	Прокладка теплообменника МАЗ; замена	1 820 ₺
	Прокладки задней плиты КАМАЗ при снятом ДВС; замена	2 528 ₺
	Поддон ДВС (8 цилиндров); с/у	3 236 ₺

Поддон ДВС (6 цилиндров); с/у	2 953 ₽
Опорный подшипник коленвала с/у	284 ₽
Поддон ДВС (4 цилиндров); с/у	2 316 ₽
Маховик: расточка МАЗ КАМАЗ	2 493 ₽
Ремень компрессора: замена	475 ₽
Ремень компрессора: регулировка натяжения	262 ₽
Ремень приводного насоса ГУР, замена	475 ₽
Ремень приводной водяного насоса: замена	475 ₽
Ремень приводной водяного насоса: регулировка	227 ₽
Ремень приводной водяного насоса: снять, поставить	475 ₽
Ремни двигателя: замена	1 041 ₽
Седло клапана: правка	156 ₽
Элемент воздушного фильтра: замена	475 ₽
<b>РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ</b>	
Замена БЦ 8 цилиндров	38 282 ₽
Замена БЦ 6 цилиндров	34 742 ₽
Замена БЦ 4 цилиндров	24 122 ₽
Вал коленчатый: замена или с/у при снятом ДВС 8 цилиндров	10 104 ₽
Вал коленчатый: замена или с/у при снятом ДВС 6 цилиндров	9 254 ₽
Венец маховика: замена при снятом маховике	900 ₽
Вкладыши коренные: замена 8 цилиндров	6 422 ₽
Вкладыше шатунные: замена 8 цилиндров	5 502 ₽
Вкладыши коренные: замена 6 цилиндров	5 502 ₽
Вкладыше шатунные: замена 6 цилиндров	4 298 ₽
Поршневая группа замена 8 цилиндров	26 246 ₽
Поршневая группа замена 6 цилиндров	21 998 ₽
Головка блока: комплектовка	1 891 ₽
Головка блока: ремонт	2 386 ₽
Головка блока ГБЦ (МТЗ): снять, заменить прокладку, установить	6 493 ₽
Головка блока ГБЦ (Валдай МТЗ): снять, заменить прокладку, установить	11 944 ₽
Головка блока ГБЦ (Маз 6): снять, заменить прокладку, установить	5 289 ₽
Головка блока ГБЦ (Маз 6): снять, заменить прокладку, установить за 2 шт	7 909 ₽
Головка блока ГБЦ (Маз 8): снять, заменить прокладку, установить	6 337 ₽
Головка блока ГБЦ (Маз 8): снять, заменить прокладку, установить за 2 шт	9 481 ₽
Головка блока (Газель): снять, заменить прокладку, установить	3 236 ₽
Головка блока (ЗиЛ): снять, заменить прокладку, установить	5 714 ₽
Головка блока (ЗиЛ): снять, заменить прокладку, установить (2шт)	9 608 ₽
Головка блока ГБЦ (КамАЗ): снять, заменить прокладку, установить	2 032 ₽
Головка блока ГБЦ (КамАЗ): снять, заменить прокладку, установить (все 8шт)	10 458 ₽
Двигатель восьми цилиндровый: переборка (без расточки коленчатого вала и замены втулок распредвала)	36 158 ₽
Двигатель шести цилиндровый: переборка (без расточки коленчатого вала и замены втулок распредвала)	32 618 ₽
Двигатель четырех цилиндровый: переборка (без расточки коленчатого вала и замены втулок распредвала)	22 706 ₽
Картер масляный: протяжка креплений	1 183 ₽

Картер масляный: снять, заменить прокладку, установить МАЗ КАМАЗ ЗИЛ	2 882 ₽
Коллектор впускной: замена прокладки на а/м МАЗ КАМАЗ ЗИЛ	3 094 ₽
Крышка двигателя передняя при снятом радиаторе (КАМАЗ):с/установка	5 431 ₽
Колпачки маслосъемные: замена	1 466 ₽
Кольца поршневые: замена на а/м (8 цилиндров)	18 458 ₽
Кольца поршневые: замена на а/м (6 цилиндров)	14 918 ₽
Корпус центробежного фильтра: с/у или замена прокладки	546 ₽
Крышка передняя ДВС: с/установка прокладки (МАЗ)	5 148 ₽
Крышка клапанная: замена прокладки КАМАЗ	369 ₽
Крышка клапанная: замена прокладки ЗИЛ	687 ₽
Крышка клапанная: замена прокладки Газель	510 ₽
Привод ТНВД: КАМАЗ замена со снятием задней плиты	19 166 ₽
Сальник привода ТНВД: КАМАЗ замена при снятой плите	609 ₽
Привод ТНВД: МТЗ замена со снятием плиты	6 670 ₽
Привод ТНВД: КАМАЗ замена со снятием задней плиты при снятом ДВС	8 546 ₽
Крышка клапанная: замена прокладки МАЗ	687 ₽
Крышка распределительных шестерен: снять, установить при снятом радиаторе	4 510 ₽
Манжета (сальник) передний к/вала: замена	4 454 ₽
Манжета (сальник) задняя к/вала: замена (со снятым маховиком)	687 ₽
Манжета передняя к/вала: замена	4 015 ₽
Маслоприемник: снять, установить при снятом картере	616 ₽
Набивка сальниковая: замена при снятом двигателе и маховике	970 ₽
Насос масляный: снять, поставить	758 ₽
Ось коромысел: снять, установить	1 254 ₽
Ось коромысел: снять, установить, отрегулировать клапана	2 528 ₽
Полукольца осевого смещения: замена (ДВС 4 цилиндра)	4 298 ₽
Подшипник опорный замена (КАМАЗ)	588 ₽
Регулировка клапанов(восьми цилиндровый ДВС)	2 174 ₽
Регулировка клапанов(шести цилиндровый ДВС)	1 466 ₽
Храповик замена со снятием установкой радиатора	3 979 ₽
Устранение течи масла электроклапана гидромукфы (МАЗ, ЯМЗ 236,238)	1 820 ₽
Шпильки клапанной крышки: замена	262 ₽
<b>СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ</b>	
Диффузор МАЗ, КАМАЗ замена	602 ₽
Замена охлаждающей жидкости (антифриз, тосол) от 30л	900 ₽
Бачек расширительный: снять, установить	1 466 ₽
Вентилятор: с/у (или замена)	900 ₽
Замена охлаждающей жидкости (антифриз, тосол) до 30л	687 ₽
Коробка термостата: замена прокладки	758 ₽
Насос водяного охлаждения: снять, поставить	3 165 ₽
Патрубки радиатора: замена при снятом радиаторе	404 ₽
Патрубок алюминиевый водяного насоса: снять, поставить	687 ₽
Патрубок верхний радиатора: замена	262 ₽
Патрубок нижний системы охлаждения: замена	546 ₽

Сальник гидромурфты; замена	1 785 ₺
Привод вентилятора: с/у ( или замена)	3 094 ₺
мурфта привода вентилятора: с/у ( или замена)	3 802 ₺
Радиатор: с/установка	1 749 ₺
Радиатор: с/установка (с итеркуллером)	3 477 ₺
Радиатор: пайка (одно отверстие)	687 ₺
Термостат: с/у, замена	970 ₺
Радиатора отопителя; замена	1 218 ₺
<b>КАБИНА ПЛАТФОРМА ФУРГОН</b>	
Седельное устройство; с/установка	2 740 ₺
Седло; ремонт	3 307 ₺
Бампер: задний: замена	2 174 ₺
Боковина кабины: замена	9 608 ₺
Боковина кабины: замена(частично)	3 307 ₺
Болты крепления кузова: замена	192 ₺
Брызговики: установка	758 ₺
Воздухопровод ДВС: установка	758 ₺
Дверь: замена и переборка арматуры	4 298 ₺
Замена РЛС	16 334 ₺
Замок двери: замена	723 ₺
Замок двери: ремонт	758 ₺
Замок капота: замена	404 ₺
Зеркало бокового вида: замена	758 ₺
Кабина замена в каркасе	42 530 ₺
Капот: замена правой навески	758 ₺
Клапан открывания кузова: замена	900 ₺
Клапан открывания кузова: ремонт	1 041 ₺
Кран отопителя замена	758 ₺
Крыло заднее: замена или с/у	1 466 ₺
Крыло левое-правое замена	3 590 ₺
Крыло: замена	2 174 ₺
Обтекатель кабины: замена, правый	616 ₺
Подножка: с/у	631 ₺
Подножки: ремонт лонжеронов	3 590 ₺
Ручка дверная: замена	581 ₺
С/у. лобового стекла	3 024 ₺
Спойлер: снять, поставить	2 528 ₺
Стекло ветровое: замена	2 174 ₺
<b>ПОКРАСКА</b>	
Покраска кабины	21 998 ₺
Покраска кузова (борта)	8 546 ₺
Покраска облицовки	4 298 ₺
Покраска прицепа	17 750 ₺
Покраска рамы	4 298 ₺
<b>ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА</b>	

Балка переднего моста: с/у.	5 926 ₽
Балка оси п-прицепа: с/у.	6 705 ₽
Балка оси п-прицепа: разобрать собрать	7 272 ₽
Балка оси п-прицепа цилиндрического сечения; ремонт пальца ступицы	12 794 ₽
Балка оси п-прицепа квадратного сечения; ремонт пальца ступицы	17 042 ₽
Ступица передняя в сб.:снять, поставить	1 395 ₽
Шкворень (конический): замена	4 227 ₽
Шкворень (цилиндрический): замена	4 581 ₽
Шкворень ЗИЛ ГАЗ ПАЗ замена	3 590 ₽
Вал рулевой карданный: замена крестовин	546 ₽
Вал рулевой карданный: с/у	900 ₽
рулевая тяга с/установка	1 254 ₽
рулевая тяга с/установка переборка наконечников	1 962 ₽
рулевая тяга с/установка замена наконечников	1 785 ₽
замена рулевого наконечника за 1 шт	602 ₽
ГУР с/у	2 174 ₽
Прокачка ГУР	524 ₽
Колонка рулевая замена	2 103 ₽
Сошка ГУР-а замена: замена	935 ₽
Шланг высокого давления: замена	829 ₽
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>	
Пыльник тормозных колодок; с/установка за пару	1 232 ₽
Барабан тормозной: расточка(МАЗ КАМАЗ)	1 169 ₽
Барабан тормозной: снять, поставить	1 395 ₽
Барабан тормозной: снять, поставить при снятой ступице	546 ₽
Вал разжимной задний: снять, установить (при снятых колодках)	1 112 ₽
Втулка разжимного вала: замена	475 ₽
Диск тормозной замена (при снятом суппорте)	1 374 ₽
Замена тормозных колодок передних (Бычок)-1сторона	1 006 ₽
Клепка тормозных колодок пара	900 ₽
Колодка тормозная ремонт 1шт	333 ₽
Колодки тормозные дисковые; снять, установить	1 962 ₽
Колодки тормозные пара, (одно колесо); замена	1 608 ₽
Кронштейн разжимного кулака; замена (при снятой разжимном кулаке)	687 ₽
Прокачка тормозной системы	1 112 ₽
Расточка тормозных колодок (пара)	935 ₽
Регулировка задних тормозов	404 ₽
Регулировка тормозов п./прицепа три оси	1 466 ₽
РТЦ замена без снятия тормозного барабана и колодок, с прокачкой	1 041 ₽
Рычаг тормозной с/у	758 ₽
Рычаг тормозной с/у (со снятием тормозного барабана и разжимного вала)	2 464 ₽
Рычаг тормозной с/у (со снятием тормозного барабана)	1 756 ₽
Амортизатор: снять, установить	829 ₽
Суппорт тормозной с/установка(барабанные тормоза)(при снятых колодках)	616 ₽
Суппорт тормозной с/установка пальца (барабанные тормоза)	546 ₽

Суппорт тормозной переборка (барабанные тормоза)	3 448 ₽
Суппорт тормозной ремонт замена направляющих	2 740 ₽
Суппорт тормозной ремонт или замена привода самоподвода	4 156 ₽
Суппорт тормозной с/установка	2 457 ₽
Суппорт тормозной замена с комплектровкой	3 194 ₽
Трос ручного тормоза: регулировка (Бычок)	524 ₽
Тормозная накладка сверловка за пару колодок	758 ₽
Трос ручного тормоза: с/у (Бычок)	1 572 ₽
Щиток тормозной за 1 колесо (п\прицеп, прицеп, тягач) замена	751 ₽
Амортизатор: снять, установить	900 ₽
Болт центральной рессоры: замена	3 094 ₽
Балансир в сборе КАМАЗ: замена	6 776 ₽
Втулки балансира: замена (при снятом балансире)	1 140 ₽
Задняя подвеска в сборе с/установка (КАМАЗ)	21 998 ₽
Рессора передняя: с/установка замена втулок	7 357 ₽
Полурессора задняя: с/установка замена втулок	6 295 ₽
Колеса задние среднего моста: внутреннее/наружное: с/у	404 ₽
Колеса прицепа(наружное, внутреннее): снять, поставить	404 ₽
Колеса: задние внутреннее: с/у	262 ₽
Кронштейн амортизатора: снять, установить (при снятой рессоре)	404 ₽
Кронштейн оси балансиров замена	2 032 ₽
Кронштейн реактивной штанги: протяжка крепления	404 ₽
Кулак поворотный; замена	1 077 ₽
Ось балансира (10т.) замена	6 974 ₽
Ось балансира (5т.) замена	5 360 ₽
Палец реактивной штанги-замена на а/м	1 466 ₽
Сальник передней ступицы: замена	602 ₽
С/установка V-образной штанги задней	4 440 ₽
Палец рессоры: замена на а/м	1 608 ₽
Подкачка колес	121 ₽
Подрессорник: переборка, замена листов	1 041 ₽
Подрессорник: снять, поставить	2 670 ₽
Подушка (пневмо) рессоры: замена (автобус)	2 174 ₽
Подушка рессоры: замена	1 537 ₽
Подушка полурессоры: замена	1 395 ₽
Полурессора: замена	3 661 ₽
Протяжка ходовой	1 537 ₽
Домик рессорный (опора рессоры МАЗ, КАМАЗ); с/у	1 622 ₽
Реактивная штанга заднего моста верхняя; с/у	3 590 ₽
Реактивная штанга заднего моста нижняя; с/у	2 174 ₽
Реактивная штанга заднего моста; ремонт(зам.наконечников)	1 537 ₽
Рессора задняя: переборка	1 608 ₽
Рессора задняя: ремонт, переборка, усиление	2 032 ₽
Рессора задняя: снять, поставить	4 652 ₽
Рессора задняя с/у (Бычок, ЗиЛ)	4 864 ₽

Рессора передняя: с/у (Бычок, Зил)	5 622 ₽
Рессора передняя: с/у (МАЗ, КАМАЗ)	5 502 ₽
Рессорная втулка замена 1 шт (без снятия рессоры)	510 ₽
Сальник оси балансира МАЗ; замена	3 944 ₽
Серьга рессоры: замена	1 254 ₽
Стабилизатор задний: с/у, заменить втулки	2 174 ₽
Стабилизатор передний, задний; замена втулок 2шт(ЗИЛ Бычок)	900 ₽
Стабилизатор передний, снять, установить (МАЗ, КАМАЗ)	1 714 ₽
Стабилизатор передний: замена втулок (за втулку)	970 ₽
Стабилизатор: установить	1 254 ₽
Стремянка большая передней рессоры: замена	900 ₽
Стремянка большая: замена	900 ₽
Стремянка малая: замена	900 ₽
Ступица в сб. п./прицепа: с/у	1 183 ₽
Ступица передняя в сб.:снять, поставить заменить подшипники	1 678 ₽
Схождение регулировка (Газель)	1 183 ₽
Схождение регулировка (МАЗ КАМАЗ)	1 608 ₽
Хомут : замена	192 ₽
Шпилька колеса: замена при снятой ступице, колесе барабане	121 ₽
Шпилька полуоси: замена без снятия ступицы	262 ₽
Шпилька ступицы смазка за одну шт	61 ₽
Тавотница с/у установка шприцовка за одну шт	135 ₽
Энергоаккумулятор: площадка снять, поставить	758 ₽
Энергоаккумулятор: ремонт	1 678 ₽
<b>МОСТЫ, РЕДУКТОРА, ОСИ, БАЛКИ</b>	
Ремонт балки оси (BPW, ROR, COS, SAF) восстановление резьбового соединения	25 000 ₽
(то же) восстановление посадочного места подшипников ступицы	17 042 ₽
(то же) восстановление геометрии оси	8 546 ₽
(то же) установка вкладыша в скрытую полость балки оси	34 742 ₽
Балка (чулок) среднего, заднего моста: снять\поставить(маз,камаз)	7 590 ₽
Бортовой редуктор мойка	616 ₽
Бортовой редуктор регулировка подшипников	1 324 ₽
Бортовой редуктор:с/у установка и замена сальников	4 227 ₽
Гайка ведущего вала редуктора: протяжка	333 ₽
Кронштейн крепления оси балансиров; демонтаж за шт (МАЗ,КАМАЗ)	1 770 ₽
Дисковые тормоза зад.ступица: с/у установка	2 811 ₽
Кронштейн крепления оси балансиров; монтаж за шт (МАЗ,КАМАЗ)	2 245 ₽
МОД замена сальника (при снятом карданном валу)	581 ₽
МОД ремонт	4 227 ₽
МОД с/у	3 732 ₽
МОД с/у замена прокладки	4 086 ₽
Обойма сальника бортового редуктора замена (при сн. Бортовом ред.)	319 ₽
Ось балансиров; демонтаж в сборе с задним и средним мостами (МАЗ, КАМАЗ)	11 874 ₽
Ось балансиров; монтаж в сборе с задним и средним мостами(МАЗ, КАМАЗ)	13 644 ₽
Подшипник ступицы замена (передней п/прицепа)	1 112 ₽

Подшипник ступицы замена (передней п\прицепа) при снятом барабане	616 ₺
Подшипник ступицы обслуживание при снятом барабане и ступице	369 ₺
Полуось: снять, заменить прокладку, установить	829 ₺
Редуктор и регулировка заднего моста: замена (зубренок)	8 617 ₺
Редуктор и регулировка заднего моста: ремонт (маз,камаз)	13 998 ₺
Редуктор заднего моста: с/установка при снятой балки (МАЗ,КАМАЗ)	3 802 ₺
Редуктор среднего, заднего моста: снять\поставить(маз,камаз)	7 130 ₺
Редуктор; регулировка главной пары	2 457 ₺
Сальник полуоси; замена	829 ₺
Сальник хвостовика заднего редуктора (со снятым карданным валом); замена	687 ₺
Сальник хвостовика заднего редуктора до 7т грузоподъем: замена	2 811 ₺
Сальник хвостовика заднего редуктора свыше 7т грузоподъем: замена	4 510 ₺
Сальник хвостовика КПП: замена	850 ₺
Сальник первичного вала (МАЗ) КПП; замена	1 254 ₺
Ступица задняя с/у с заменой манжеты и прокладок	3 448 ₺
Ступица задняя с/у с заменой манжеты и прокладок (при снятом барабане)	1 324 ₺
Ступица задняя с/у с переустановкой колес и барабана	4 015 ₺
Ступичный подшипник: замена смазки (обслуживание) за пару	666 ₺
Течь масла с заднего моста: протяжка креплений	758 ₺
Цапфа бортового редуктора; замена при снятом бортовом редукторе	3 094 ₺
<b>СИСТЕМА ПИТАНИЯ</b>	
Бак топливный: снять: установить	3 236 ₺
Бензонасос: снять, установить	404 ₺
Замена трубки высокого давления	262 ₺
Регулировка зажигания ТНВД	1 034 ₺
Диагностика топливной системы без замера компрессии	758 ₺
Кронштейн троса газа: снять, установить.	475 ₺
Прокачка топливной системы	829 ₺
Стакан форсунки: замена.	546 ₺
Стакан форсунки: протяжка.	192 ₺
ТКР с/у.	3 236 ₺
ТНВД с/у (4-х цилиндровое)	3 873 ₺
ТНВД с/у (6-ми цилиндровое)	3 873 ₺
ТНВД с/у (8-ми цилиндровое)	3 873 ₺
ТННД: ремонт.	
Трос остановки ДВС: с/у регулировка	1 183 ₺
Замена насоса подкачки без снятия навесного оборудования	1 077 ₺
Трубка обратки: замена	999 ₺
Трубка топливозаборная: ремонт	1 254 ₺
Трубка топливозаборная:замена	900 ₺
Установка угла впрыска топлива. (мтз)	1 112 ₺
Установка угла впрыска топлива. (Валдай)	1 537 ₺
Форсунка диагностика	227 ₺
Форсунка с/у	539 ₺
Форсунка: регулировка, ремонт (винтом)	616 ₺



Форсунка: регулировка, ремонт (шайбой)	425 ₽
Шланг топливный: замена.	284 ₽
Элемент топливного фильтра ТО: замена	680 ₽
<b>СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>	
Замена масла в двигателе в комплексе	1 678 ₽
замена масла в заднем(среднем)мосту	985 ₽
Жидкость охлаждающая: замена или слить, залить	475 ₽
Замена масла в двигателе (слить, залить)	1 183 ₽
Замена масла в ГУРе	1 232 ₽
Замена масла в КПП	1 062 ₽
Шприцевание а/м (двух мостового)	758 ₽
Шприцевание а/м (трех мостового)	900 ₽
Шприцевание п./прицепа (двух мостового)	758 ₽
Шприцевание п./прицепа (трех мостового)	900 ₽
<b>ПНЕВМАТИКА</b>	
Воздухораспределитель прицепа: ремонт, переборка	1 254 ₽
Воздухораспределитель прицепа: с/у	1 112 ₽
Воздухораспределитель с/у	1 324 ₽
Клапан двухмагистральный: замена	829 ₽
Кран главный тормозной: с/у или замена	2 528 ₽
Регулятор давления воздуха: замена	546 ₽
Регулятор тормозных сил: с/у	758 ₽
Ремонт воздушной системы	1 466 ₽
Ресивер: замена	1 112 ₽
Гидроцилиндр подъема кабины; с/у установка	2 252 ₽
Гидроцилиндр подъема кабины; ремонт	2 316 ₽
С/у установка гидроцилиндра верхней платформы п-прицепа	2 634 ₽
С/у установка гидроцилиндра нижней платформы п-прицепа	2 847 ₽
Трубка воздушная: изготовление	404 ₽
Устранить утечку воздуха	758 ₽
Шланг передней камеры: замена	404 ₽
Энергоаккумулятор заднего моста: замена	1 395 ₽
Энергоаккумулятор заднего моста, барабанный суппорт (форд карго)	4 015 ₽
Вал карданный: снять, установить (до 5т)	1 112 ₽
Вал карданный: ремонт замена всех крестовин и пром. опоры (до 5т)	2 174 ₽
Вал карданный: с/у (МАЗ, КАМАЗ)	2 174 ₽
Вал карданный: ремонт замена всех крестовин (МАЗ, КАМАЗ)	4 284 ₽
Подшипник подвесной замена без снятия карданного вала	1 608 ₽
Вилка сцепления: с/у	616 ₽
Замена: КУС	1 112 ₽
КПП, с/у(самосвал)	10 528 ₽
КПП, с/у будка	8 192 ₽
КПП, СЦЕПЛЕНИЕ (ЗИЛ, Бычок)	4 298 ₽
КПП, СЦЕПЛЕНИЕ (седельный тягач)	7 130 ₽
КПП, СЦЕПЛЕНИЕ (миксер, кран)	10 670 ₽

Замена сцепления автобус ЛИАЗ	15 626 ₽
КПП: ремонт	8 546 ₽
Крестовина карданного вала: замена при снятом вале	900 ₽
Корзина сцепления (КамАЗ) переборка	1 296 ₽
Маховики: снять, установить при снятых КПП и сцепления	914 ₽
Маховик: расточка МАЗ КАМАЗ	1 622 ₽
Муфта выжимного подшипника: замена	475 ₽
Опора промежуточная карданного вала: замена (МАЗ,КАМАЗ)	1 770 ₽
Опора промежуточная карданного вала: замена (до 5т)	1 445 ₽
ПГУ: замена	2 323 ₽
ПГУ: ремонт	2 670 ₽
ПГУ: трубка замена	475 ₽
Сцепление: регулировка свободного хода	581 ₽
Сцепление: с/у при снятом КПП	616 ₽
Цилиндр сцепления главный: регулировка свободного хода	616 ₽
Цилиндр сцепления главный (ГЦС): замена с прокачкой	1 324 ₽
Цилиндр сцепления главный: ремонт	1 395 ₽
<b>ГЛУШИТЕЛЬ</b>	
Глушитель: ремонт	758 ₽
Глушитель: снять, поставить	2 528 ₽
Кольцо глушителя: замена	581 ₽
Металлорукав: замена	900 ₽
Приемная труба: с/у	2 032 ₽
Приемные трубы(правая левая): с/у	1 466 ₽
Прокладки горного тормоза: при снятых приемных трубах.	652 ₽
Резонатор: снять, поставить.	900 ₽
Сифон: замена один (правый или левый)	1 048 ₽
Тройник глушителя: замена.	1 254 ₽
Труба выхлопная: замена.	1 324 ₽
Цилиндр вспомогательного (горного) тормоза: замена.	404 ₽
Шпилька коллекторная; восстановление за 1 шт	864 ₽
Шпилька устранение залома за 1 шт	864 ₽
<b>ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ</b>	
Замок зажигания: замена	758 ₽
Реле втягивающее: замена	1 608 ₽
Стартер: разборка, дефдетовка	970 ₽
Стартер: ремонт	2 670 ₽
Стартер: снять, поставить	2 174 ₽
Датчики: снять поставить	730 ₽
Крыльчатка отопителя: замена	758 ₽
Мотор обдува печки: замена	1 820 ₽
Сигнал звуковой: установка	404 ₽
Сигнал звуковой: установка на внештатное место	758 ₽
АКБ: с/у	404 ₽
Выключатель аварийного сигнала: замена	404 ₽

Выключатель массы: замена	404 ₽
Генератор с/у	1 112 ₽
Генератор: ремонт	1 820 ₽
Клеммы + и - : обслуживание	758 ₽
Крышка стартера: с/у при снятом стартере	475 ₽
Омыватель: ремонт	333 ₽
Переключатель стеклоочистителя: замена	900 ₽
Реле стартера: замена	475 ₽
Ремонт проводки омывателя	404 ₽
Стартер: замена (МАЗ КАМАЗ)	2 252 ₽
Стартер: ремонт (МАЗ КАМАЗ)	2 599 ₽
Стеклоочиститель: замена трапеции	1 112 ₽
Стеклоочиститель: ремонт	1 112 ₽
Щетка стеклоочистителя: замена	121 ₽
Электромотор стеклоочистителя: с/у	1 112 ₽
Аварийная сигнализация ремонт	404 ₽
Ремонт задней проводки	758 ₽
Ремонт проводки стоп-сигналов	404 ₽
<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	
<b>ТО-1 в регламентном объеме (на двух осном автомобиле)</b>	6 387 ₽
диагностика подвески	758 ₽
шприцовка за точку	121 ₽
проверка давления в шинах	333 ₽
проверка уровня масла и жидкостей в мостах и агрегатах	546 ₽
замена масла ДВС	1 678 ₽
регулировка тормозов	758 ₽
проверка, регулировка натяжения ремней ДВС	369 ₽
проверка, регулировка люфта рулевой колонки	616 ₽
проверка, регулировка схождения	1 608 ₽
<b>ТО-2 в регламентном объеме (на двух осном автомобиле)</b>	13 537 ₽
диагностика подвески	758 ₽
шприцовка за точку	121 ₽
проверка давления в шинах	333 ₽
замена масла и жидкостей в мостах и агрегатах	1 891 ₽
проверка регулировка клапанов ДВС	1 678 ₽
замена масла ДВС	1 678 ₽
замена всех фильтрующих элементов	1 324 ₽
регулировка тормозов (диагностика)	758 ₽
проверка, регулировка натяжения ремней ДВС	369 ₽
проверка, регулировка люфта рулевой колонки	616 ₽
проверка, регулировка схождения	1 608 ₽
проверка диагностика электрооборудования автомобиля и ДВС	1 466 ₽
проверка устранение утечки воздуха	758 ₽
<b>ТО-3 в регламентном объеме (на двух осном автомобиле)</b>	27 492 ₽
диагностика подвески	758 ₽

шприцовка за точку	121 ₽
проверка давления в шинах	333 ₽
замена масла и жидкостей в мостах и агрегатах	1 891 ₽
проверка регулировка клапанов ДВС	1 678 ₽
замена масла ДВС	1 678 ₽
замена всех фильтрующих элементов	1 324 ₽
регулировка тормозов	758 ₽
проверка, регулировка натяжения ремней ДВС	369 ₽
проверка, регулировка люфта рулевой колонки	616 ₽
проверка, регулировка схождения	1 608 ₽
проверка диагностика электрооборудования автомобиля и ДВС	1 466 ₽
проверка устранение утечки воздуха	758 ₽
замена тормозных колодок	6 847 ₽
замена (клепка) тормозных накладок на ось	1 742 ₽
расточка тормозных колодок на ось	1 820 ₽
расточка тормозных барабанов	4 525 ₽
<b>ТО-1 в регламентном объеме (на трех осном автомобиле)</b>	<b>8 723 ₽</b>
диагностика подвески	758 ₽
шприцовка за точку	121 ₽
проверка давления в шинах	432 ₽
проверка уровня масла и жидкостей в мостах и агрегатах	546 ₽
замена масла ДВС	1 678 ₽
замена фильтра топливного за 1 шт	567 ₽
замена фильтра воздушного	510 ₽
замена фильтра влагоотделителя	560 ₽
замена прочего фильтра (КПП, редуктора ведущего, ГУР, ОЖ, сепаратора)	567 ₽
регулировка тормозов	992 ₽
проверка, регулировка натяжения ремней ДВС	369 ₽
проверка, регулировка люфта рулевой колонки	616 ₽
проверка, регулировка схождения	1 608 ₽
<b>ТО-2 в регламентном объеме (на трех осном автомобиле)</b>	<b>14 387 ₽</b>
диагностика подвески	758 ₽
шприцовка за точку	121 ₽
проверка давления в шинах	432 ₽
замена масла и жидкостей в мостах и агрегатах	2 457 ₽
проверка регулировка клапанов ДВС	1 678 ₽
замена масла ДВС	1 678 ₽
замена фильтра топливного за 1 шт	567 ₽
замена фильтра воздушного	510 ₽
замена фильтра влагоотделителя	560 ₽
замена прочего фильтра (КПП, редуктора ведущего, ГУР, ОЖ, сепаратора)	567 ₽
регулировка тормозов (диагностика)	992 ₽
проверка, регулировка натяжения ремней ДВС	369 ₽
проверка, регулировка люфта рулевой колонки	616 ₽
проверка, регулировка схождения	1 608 ₽

проверка диагностика электрооборудования автомобиля и ДВС	1 466 ₹
проверка устранение утечки воздуха	758 ₹
<b>ТО-3 в регламентном объеме (на трех осном автомобиле)</b>	<b>32 257 ₹</b>
диагностика подвески	758 ₹
шприцовка за точку	121 ₹
проверка давления в шинах	432 ₹
проверка уровня масла и жидкостей в мостах и агрегатах	546 ₹
замена масла ДВС	1 678 ₹
замена фильтра топливного за 1 шт	567 ₹
замена фильтра воздушного	510 ₹
замена фильтра влагоотделителя	560 ₹
замена прочего фильтра (КПП, редуктора ведущего, ГУР, ОЖ, сепаратора)	567 ₹
регулировка тормозов	992 ₹
проверка, регулировка натяжения ремней ДВС	369 ₹
проверка, регулировка люфта рулевой колонки	616 ₹
проверка, регулировка схождения	1 608 ₹
проверка диагностика электрооборудования автомобиля и ДВС	1 466 ₹
проверка устранение утечки воздуха	758 ₹
замена тормозных колодок	9 084 ₹
замена (клепка) тормозных накладок	4 298 ₹
расточка тормозных колодок	4 298 ₹
расточка тормозных барабанов	6 762 ₹